

Agglomération d'Épinal

SANCHEY

Trop haut, trop bas... Le dos-d'âne est enfin aux normes



Désormais, le gendarme couché de la route des Forges est aux normes.

Il y a plusieurs mois, lors de la rénovation de la route des Forges, un dos-d'âne avait été installé aux abords du fort afin de réduire la vitesse des véhicules. Mais celui-ci, trop plat, ne ralentissait en réalité pas du tout les automobilistes.

Quelques semaines plus tard, une nouvelle intervention avait permis de surélever le ralentisseur. Cette fois, la pente était trop abrupte : les véhicules étaient contraints de s'arrêter, et les voitures basses ne pouvaient même pas franchir l'obstacle. À ce sujet, le maire ne cachait pas son irritation face à une installation manifestement hors normes.

D'où une troisième intervention de l'entreprise ce vendredi. Sur place, les ouvriers ont arasé au marteau-piqueur le gendarme couché, puis l'ont reconstruit en respectant les normes en vigueur. Désormais, les automobilistes devraient ralentir... sans devoir s'arrêter ni risquer d'endommager leur véhicule.

Si cela signe la fin des problèmes, alors tout est bien qui finit bien.