

Agglomération d'Épinal

SANCHEY

## Le pont du chemin des Grillots montre des signes de faiblesse



*Le côté droit du pont du chemin des Grillots présente des risques d'éboulement, d'où une interdiction de passage sur ce pont enjambant le canal d'alimentation.*

Le chemin des Grillots, qui aboutit rue du Fort, est des plus bucoliques. Son tracé, entre les arbres, débouche sur un petit pont enjambant le canal d'alimentation, dont l'arche est recouverte d'herbe.

Mais voilà, il y a quelques mois, la mairie en avait barré son accès avec des barrières de sécurité où un arrêté municipal avait été apposé sur l'une d'elles. Celui-ci déclarait que le passage sur ce pont était interdit à la circulation. Mais voilà, comme le déclarait le premier magistrat, « un jour, nous nous sommes rendu compte que lesdites barrières avaient disparu, tout comme l'arrêté d'ailleurs et qu'un côté du pont avait fortement bougé, d'autant qu'un trou s'était formé au niveau de l'arche ».

D'où la décision des élus de remettre en place des barrières de sécurité des deux côtés. « Si on laisse passer de nombreux véhicules, tels les tracteurs, il y a de quoi craindre que l'édifice s'éboule. »

Le maire a contacté les services de VNF afin de voir les travaux à engager, lesquels devraient être à la charge de la commune.

Pour l'heure, l'accès à ce pont est interdit à la circulation de véhicules, en attendant un chantier qui sera défini dans les semaines à venir.